



comme la version d'origine

## Problème

Extrême sollicitation des pièces

## Effet

Dégradation du joint de la rotule centrale provoquant des bruits dans l'essieu avant

comme la version d'origine



**Distributeur**



## Solution

- Agrandissement du diamètre sphérique (22 mm)
- Renforcement de la bielle de liaison
- Lubrifiant MEYLE de haute qualité
- Sièges bleus en matière plastique de haute qualité

## Avantage

Durée de vie nettement allongée grâce à une conception renforcée

version MEYLE



MECATECHNIC