



comme la version d'origine

Problème

Extrême sollicitation des pièces

Effet

Dégradation du joint de la rotule centrale provoquant des bruits dans l'essieu avant



Solution

- Agrandissement du diamètre sphérique (22 mm)
- Renforcement de la bielle de liaison
- Lubrifiant MEYLE de haute qualité
- Sièges bleus en matière plastique de haute qualité

Avantage

Durée de vie nettement allongée grâce à une conception renforcée

comme la version d'origine



Distributeur

version MEYLE



MECATECHNIC